

◆ 4月の建設工事の状況

◇ 建具（窓枠）が取り付けられました。




◇壁に断熱材が施工されています（白色のもの）



◇断熱材の上に内壁の下地が施工されます。




◇天井裏設置の設備機器が取り付けられます。



◇お遊戯室の様子。足場設置により、まだ中へは入れません。



◇曲線をえがくのびのびホールの様子。建物の中では、このような作業が行われています



◇細やかな作業をする職人さんたちの様子です。匠な技を持つ職人さんたちにより建物が出来上がっていきます。



◇屋根の上の様子。白色の屋根材が施工されていきます。



◇地中熱工事。このチューブは100m先まで埋まっています。



◇グラウンド側の外構整備も開始されました。



◇外観の様子です。あと3か月ちょっとで完成です。

