

◆建設工事の状況

①【令和3年1月～】令和2年に引き続き、基礎工事が行われます。




②【1月下旬】床部分に土間コンクリートを施工します。冬期間のため囲いをつくり作業が行われます。



③【2月上旬】土間コンクリートが施工されました。そして、建て方工事のための足場が設置されます。



④【2月下旬】建て方工事が開始され、基礎部分の上に柱が組み立てられていきます。



⑤ 【3月～】 順調に工事が進み、建物の形が見えてきました。平屋建ての園舎となります。



⑥ 東側の道路を挟んだ位置からの撮影です。



⑦ 天井部分の梁は完成後もみえます。



⑧屋根部分の施工状況です。お遊戯室とホールは、ほかの部屋より高い天井となります。




⑨玄関エントランスの同じ位置から。窓枠サッシや内壁下地が施工されました。窓枠の向こうは事務室です。




⑩以上児保育室（南側）の状況です。断熱材や窓枠が施工されています。



⑪未満児保育室（東側）の状況です。



⑫保育室前は天井が高く広いホールとなります。



⑬未満児保育室前の園舎と一体的な屋外遊び場です。土部分には人工芝が張られます。



⑭冷暖房設備に地中の熱エネルギーを活用します。特殊重機で深さ100mまで掘削しています。

